

檔 號：  
保存年限：

## 社團法人臺北市水土保持技師公會 函

地址：22043新北市板橋區雙十路二段143  
號4樓

承辦人：游絲旋

電話：(02)8258-1918

傳真：(02)8257-1900

電子信箱：ntswcpea@gmail.com

受文者：新陽技術顧問股份有限公司 林崑龍技師

發文日期：中華民國110年8月5日

發文字號：北市水保技字第1100803000號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如主旨 (0803000A00\_ATTCH6.pdf、0803000A00\_ATTCH5.pdf)

主旨：檢送110年7月29日「台灣水泥公司太白山礦場及信大水泥  
公司太白山礦場公界及毗鄰區域聯合開採案水土保持計畫  
第1次變更設計」施工監督檢查紀錄、相片及委託書各1  
份，請查照。

說明：依據宜蘭縣政府110年度水土保持案件委託檢查專業服務案  
契約書辦理。

正本：宜蘭縣政府、台灣水泥股份有限公司、信大水泥股份有限公司、新陽技術顧問股  
份有限公司 林崑龍技師

副本：



理事長 鄧鳳儀

# 水土保持施工監督檢查紀錄

檢查日期：110 年 7 月 29 日

案件編號：

|               |               |                                                    |    |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|----|
| 水土保持書件        | 計畫名稱          | 台灣水泥公司太白山礦場及信大水泥公司太白山礦場公界及毗鄰區域聯合開採案水土保持計畫第 1 次變更設計 |    |
|               | 核定日期文號        | 102 年 4 月 29 日 府農保字第 1020046053 號                  |    |
|               | 水土保持施工許可證日期文號 | 102 年 9 月 3 日府農保字第 1020140868 號                    |    |
|               | 開工日期          | 102 年 10 月                                         |    |
|               | 預定完工日期        | 121 年 2 月 22 日                                     |    |
| 水土保持義務人       | 姓名或名稱         | 台灣水泥股份有限公司、信大水泥股份有限公司                              |    |
|               | 身分證或營利事業統一編號  | 41886209、03279507                                  |    |
|               | 住居所或營業所       | 宜蘭縣蘇澳鎮長安里永昌路 46 號、宜蘭縣蘇澳鎮中山路 2 段 235 號              |    |
| 承辦監造技師        | 姓名            | 林崑龍 技師                                             |    |
|               | 執業機構名稱        | 新陽技術顧問股份有限公司                                       |    |
|               | 執業執照字號        | 技執字第 001680 號                                      |    |
|               | 營利事業統一編號      | 16854777                                           |    |
|               | 電話            | 2258-9977                                          |    |
| 實施地點土地標示      |               | 南澳事業區第 4、5 林班地                                     |    |
| 一、檢查項目        |               | 目前執行情形                                             | 備註 |
| (一) 水土保持施工告示牌 |               | 已設置                                                |    |
| (二) 開發範圍界樁    |               | 已設置                                                |    |
| (三) 開挖整地範圍界樁  |               | 已設置                                                |    |
| (四) 臨時性防災措施   |               |                                                    |    |
| 1. 排水設施       |               | 依計畫施作                                              |    |
| 2. 沉砂設施       |               | 依計畫施作                                              |    |
| 3. 滯洪設施       |               | 依計畫施作                                              |    |
| 4. 土方暫置       |               | 依計畫施作                                              |    |
| 5. 邊坡保護措施     |               | 依計畫施作                                              |    |
| 6. 施工便道       |               | 依計畫施作                                              |    |
| 7. 其他         |               | 無                                                  |    |
| (五) 永久性防災措施   |               |                                                    |    |

|                           |                            |  |
|---------------------------|----------------------------|--|
| 1. 排水設施                   | 依計畫施作                      |  |
| 2. 沉砂設施                   | 尚未施作                       |  |
| 3. 滯洪設施                   | 尚未施作                       |  |
| 4. 聯外排水                   | 尚未施作                       |  |
| 5. 擋土設施                   | 無此項                        |  |
| 6. 植生工程                   | 施作中                        |  |
| 7. 邊坡穩定措施                 | 施作中                        |  |
| 8. 其他                     | 無                          |  |
| (六) 承辦監造技師是否在場            | 是                          |  |
| (七) 是否備妥監造紀錄              | 是(至 110. 7. 25，進度 69. 05%) |  |
| (八) 災害搶救小組是否成立            | 是                          |  |
| 二、實施與計畫或規定不符事項及改正期限       |                            |  |
| 無                         |                            |  |
| 三、其他注意事項                  |                            |  |
| 颱風季節，請配合開挖布設階段隨時維護水土保持設施。 |                            |  |
| 四、前次施工檢查之改正事項及限期改正情形      |                            |  |
| 110.4.21                  |                            |  |
| 汛期將至，請持續加強水土保持設施維護。       |                            |  |
| 改正情形：                     |                            |  |
| 請持續維護                     |                            |  |

五、相關單位及人員簽名

- (一) 檢查單位及人員：社團法人臺北市水土保持技師公會 翁健芳、李建宗
- (二) 會同檢查單位及人員：宜蘭縣政府
- (三) 承辦監造技師：劉煜炤 代
- (四) 水土保持義務人：信大水泥公司：黃鴻池 代 台灣水泥公司：梁嘉麟 代

六、說明：

- (一) 本項檢查係屬行政監督檢查，屬未抽驗、隱蔽或工程品質部分，應由水土保持義務人及承辦監造技師負責。
- (二) 承辦監造技師未能到場時，應以書面方式委任符合水土保持法規定之技師代理之。

七、現場照片-110 年 7 月 29 日辦理台灣水泥公司太白山礦場及信大水泥公司太白山礦場公界及毗鄰區域聯合開採案水土保持計畫第 1 次變更設計施工監督檢查相片

(1)施工告示牌(信大)

(2)災害搶救小組名冊(信大)



(3)臨時性滯洪沉砂池

(4)臨時性滯洪沉砂池出水口



(5)縱向排水溝

(6)殘壁現況



(1)施工告示牌(台泥)




(2)災害搶救小組名冊(台泥)



(3)臨時性滯洪沉砂池



(4)縱向排水溝



(5)臨時性排水溝



(6)殘壁現況